

Affected Models:

## Servicemeddelande Dinli DL702 Centhor

### 1. Avgasrör 09-02-23



På vissa Dinli DL702 ligger avgasröret emot fotstödet.  
Kontrollera detta innan start och korrigerar detta innan start.  
(Lätta på fästena till avgasröret vid toppen och anslutningen innan slutburken och vrid in det en aning så att inte fotstödet smälter.)

/Dealy 090223